WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

KASUTUSJUHEND · EESTI KEEL

PPC-42

PVC-torude käärid

Enne kasutamist lugege juhend läbi. Hoidke seda seadme juures kogu kasutusaja jooksul.



Lugege juhendit
Ohutus- ja ühendusnõuded enne esmakordset käivitamist.

Hooldus ja garantii
Hooldustaotlused ja garantiitingimused aadressil wipcool.eu.

Dokumendid veebis
Juhend, tooteleht ja vastavusdeklaratsioon aadressil wipcool.eu.

SISUKORD

Kuidas juhendit kasutada

Leidke vajalik peatükk. Paremal olevad numbrid on selle brošüüri leheküljed.

01	Wipcool PPC-42 kasutusjuhend	3
02	Sümbolid ja tähistused	3
03	Ohutusteave	4
04	Tehnilised andmed	5
05	Kasutamine	5
06	Hooldus	6
07	Hooldus ja dokumendid	7

SÜMBOLITE TÄHENDUS



Elektroonikaromude liigiti kogumine

Ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.



CE-märgis

Tootja deklaratsioon ELi nõuetele vastavuse kohta.



Lugege juhendit

Ohutus- ja kasutusreeglid enne töö alustamist.

Wipcool PPC-42 kasutusjuhend

Wipcool PPC-42 torukäärid on ette nähtud PVC-, PPR-, PE- ja PEX-torude, alumiiniumist ja plastist mitmekihiliste torude ning kummivoolikute käsitsi lõikamiseks.

Kasutusjuhend on toote lahutamatu osa. Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige täpselt kõiki juhiseid.

Sümbolid ja tähistused

01



Tähelepanu - tööriista kahjustamise või ebaõige töötulemuse oht.

Ohutusteave

- Hoidke torukääre käepidemetest; ärge puudutage lõikeserva ega pange sõrmi lõiketera ja toru vahele.
- Enne kasutamist kontrollige, kas tööriistal on nähtavaid kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud torukääre.

TÄHELEPANU
Ärge lõigake terastorusid ega elektrikaableid, sest see võib torukääre tõsiselt kahjustada.


Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Mudel	PPC-42
Lõiketera	Teflonkattega SK5 teras
Mehhanism	Põrkmehhanism
Lõigatava toru läbimõõt	Kuni 42 mm; jäigad plasttorud: alates 3 mm
Mõõtmed	210 × 90 mm


Kasutamine

Talvel soojendage toru enne lõikamist leiges vees.


Toru lõikamine



01 **1. samm**
Joonis 1. Avatud torukäärid. Vajutage pöidlaga avamisnuppu.



02 **2. samm**
Joonis 2. Lõiketera sulgemise algus. Asetage toru torukääride vahele ja toetage see kindlalt.



03 **3. samm**
Joonis 3. Lõiketera edasine sulgemine. Suruge käepidemeid kokku, kuni toru on läbi lõigatud. Pöörake painduvat PVC-toru käepidemete kokkusurumise ajal.

Hooldus

Pärast lõikamist

Eemaldage lõiketeralt mustus ja kaitske seda korrosioonivastase õliga, seejärel sulgege torukäärid.

Puhastamine ja hoiustamine

Puhastage korpus ja käepidemed pehme kuiva lapiga. Hoidke suletud torukääre kuivas kohas, lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.

Lõiketera vahetamine

01 Kui lõiketera on nüri, keerake lahti kaks lõiketera mõlemal küljel asuvat kinnituskruvi ja eemaldage lõiketera.

02 Paigaldage uus sama tüüpi lõiketera ja pingutage kinnituskruvid.

Hooldus ja dokumendid

Enne hooldustaotluse esitamist valmistage ette:

- Mudel - see on toote andmesildil ja arvel.
- Seerianumber - kui see puudub, esitage tootmisnumber (nt 11/2025), mis asub enamasti toote põhjal.
- Ostutõend - volitatud edasimüüja arve või ostutšekk.
- Rikke kirjeldus - mis toimub, millal see algas ja millistes tingimustes see esineb.

Hooldustaotluse saate esitada aadressil wipcool.pl/serwis. Sealt leiate ka garantiitingimused.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

HOOLDUS JA DOKUMENDID

PPC-42 · Kasutusjuhend

VÄLJAANDE ANDMED

Mudel *Model*	**PPC-42**
Väljaanne *Edition*	**05.11.2026 · ET**
Tootja *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Volitatud esindaja Poolas *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- juhend veebis ja muud keeled
- tooteleht ja vastavusdeklaratsioon
- hooldus ja taotlused

CE-märgis kinnitab deklareeritud vastavust ELi nõuetele. Läbikriipsutatud prügikast: ärge visake kasutatud seadet olmejäätmete hulka.