WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

PPC-42

PVC vamzdžių žirklės

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool PPC-42 naudojimo instrukcija	3
02	Simboliai ir žymėjimas	3
03	Saugos informacija	4
04	Techniniai duomenys	5
05	Naudojimas	5
06	Priežiūra	6
07	Servisas ir dokumentai	7

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.

CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool PPC-42 naudojimo instrukcija

Žirklės Wipcool PPC-42 skirtos rankiniu būdu pjauti PVC, PPR, PE ir PEX vamzdžius, daugiasluoksnius aliuminio ir plastiko vamzdžius bei gumines žarnas.

Naudojimo instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir tiksliai laikykitės visų nurodymų.

Simboliai ir žymėjimas

01



Pastaba - įrankio sugadinimo arba netinkamo darbo rezultato rizika.

Saugos informacija

- Laikykite žirkles už rankenų; nelieskite pjovimo briaunos ir nekiškite pirštų tarp ašmenų ir vamzdžio.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar įrankis nėra matomai pažeistas. Nenaudokite pažeistų žirklių.

DĖMESIO
Nepjaukite plieninių vamzdžių ar elektros kabelių, nes galite smarkiai sugadinti žirkles.


Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	PPC-42
Ašmenys	SK5 plienas su teflono danga
Mechanizmas	Terkšlinis
Pjaunamo vamzdžio skersmuo	Iki 42 mm; standūs plastikiniai vamzdžiai: nuo 3 mm
Matmenys	210 × 90 mm

Naudojimas


Žiemą prieš pjaudami pašildykite vamzdį drungname vandenyje.

Vamzdžio pjovimas




01 **1 žingsnis**

1 pav. Atvertos žirklės. Nykščiu paspauskite atidarymo mygtuką.



02 **2 žingsnis**

2 pav. Ašmenų uždarymo pradžia. Įdėkite vamzdį į žirkles ir stabiliai jį paremkite.



03 **3 žingsnis**
3 pav. Tolesnis ašmenų uždarymas. Spauskite rankenas, kol perpjausite vamzdį. Spausdami rankenas sukite lankstų PVC vamzdį.

Priežiūra

Po pjovimo

Pašalinkite nešvarumus nuo ašmenų ir apsaugokite juos antikorozine alyva, tada uždarykite žirkles.

Valymas ir laikymas

Nuvalykite korpusą ir rankenas minkšta, sausa šluoste. Laikykite uždarytas žirkles sausoje, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje.

Ašmenų keitimas

01 Kai ašmenys atšimpa, atsukite du tvirtinimo varžtus abiejose ašmenų pusėse ir išimkite ašmenis.

02 Įdėkite naujus to paties tipo ašmenis ir priveržkite tvirtinimo varžtus.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami serviso užklausą, paruoškite:

- Modelis - nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), kuris dažniausiai yra gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba kasos kvitas.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

PPC-42 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**PPC-42**
Leidimas *Edition*	**2026-11-05 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.