WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

PPC-42

Nůžky na PVC trubky

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod
Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka
Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool PPC-42	3
02	Symboly a způsoby zápisu	3
03	Bezpečnostní informace	4
04	Technické údaje	5
05	Použití	5
06	Údržba	6
07	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool PPC-42

Nůžky Wipcool PPC-42 slouží k ručnímu stříhání trubek z PVC, PPR, PE a PEX, vícevrstvých trubek z hliníku a plastu a gumových hadic.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.

Symboly a způsoby zápisu

01



Upozornění - riziko poškození nářadí nebo nesprávného výsledku práce.

Bezpečnostní informace

- Držte nůžky za rukojeti; nedotýkejte se ostří ani nevkládejte prsty mezi čepel a trubku.
- Před použitím zkontrolujte, zda nářadí není viditelně poškozené. Poškozené nůžky nepoužívejte.

UPOZORNĚNÍ
Nestříhejte ocelové trubky ani elektrické kabely, protože by mohlo dojít k vážnému poškození nůžek.


Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	PPC-42
Čepel	Ocel SK5 s teflonovou povrchovou úpravou
Mechanismus	Ráčnový
Průměr střihu	Do 42 mm; tuhé plastové trubky: od 3 mm
Rozměry	210 × 90 mm

Použití


V zimě před stříháním ohřejte trubku ve vlažné vodě.

Stříhání trubky




01 **Krok 1**

Obrázek 1. Otevřené nůžky. Palcem stiskněte tlačítko pro otevření.



02 **Krok 2**

Obrázek 2. Začátek zavírání čepele. Vložte trubku do nůžek a stabilně ji podepřete.



03 **Krok 3**
Obrázek 3. Další zavírání čepele. Stlačujte rukojeti, dokud trubku nepřestřihnete. Pružnou PVC trubkou během stlačování rukojetí otáčejte.

Údržba

Po stříhání

Odstraňte nečistoty z čepele a ošetřete ji antikorozním olejem, poté nůžky zavřete.

Čištění a skladování

Očistěte tělo a rukojeti měkkým suchým hadříkem. Zavřené nůžky skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Výměna čepele

01 Když je čepel tupá, vyšroubujte dva upevňovací šrouby po obou stranách čepele a čepel vyjměte.

02 Nasaďte novou čepel stejného typu a utáhněte upevňovací šrouby.

Servis a dokumenty

Před odesláním servisního požadavku si připravte:

- Model - je uveden na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které je nejčastěji uvedeno na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek odešlete na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

PPC-42 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**PPC-42**
Vydání *Edition*	**05.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.